

状況確認の結果について

1 概要

実施日時	令和元年12月17日（火）	市町村	桑折町
------	---------------	-----	-----

2 調査事項

調査事項	適	不適	特記事項
① 除去土壌等の保管状況	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
② 輸送車両の状況 (車両表示、携行品、積込作業、 飛散・流出防止対策など)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
③ 輸送経路の状況 (輸送経路、車両の運行状況など)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
④ 中間貯蔵施設での荷下ろしの状況	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3 現地の様子

	
除去土壌等の積込作業	除去土壌等の飛散・流出防止対策
	
輸送車両の携行品確認	一般道路での車両運行状況