


## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日  
令和2年1月6日（月）
- 2 確認箇所  
1号機原子炉建屋上部等
- 3 確認項目  
年始の構内の状況（構内巡視確認）
- 4 確認結果の概要  
原子炉への注水やタンクパトロール等の定例作業以外の作業の再開状況について、構内の主要エリアを巡視し確認した。
  - ・ 1号機原子炉建屋ではガレキの撤去作業が開始されており、クローラクレーンを使用した作業が行われていた。（写真1）
  - ・ その他のエリアでも一部の作業が再開されていた。



(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1)

ガレキ撤去作業の状況

(1/2号機開閉所前から撮影)

5 プラント関連パラメータ確認

各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。