## 労働者安全衛生対策部会 【資料3-5】

## 2号機原子炉建屋内作業における顔面汚染について

2020年 2月12日

# 東京電力ホールディングス株式会社



### 2号機原子炉建屋内作業における顔面汚染について



#### □発生日

2020年2月6日(木)

#### □作業場所

1F-2号機 R/B 大物搬入口2FL

#### □作業件名

1F-2号機 R/B大物搬入口2階片付業務委託

#### □事象の概要

2号機R/B大物搬入口2階において仮置品の片付作業を 行っていた協力企業作業員が、免震重要棟にて作業後の汚 染検査を行ったところ、鼻および口廻りに放射性物質の付 着を確認した。


鼻スミヤ結果:約900cpm

#### □時系列

- ·8:10頃 TBM-KY
- ・10:00頃 午前中の作業開始 (別エリアでの作業)
- ・12:00頃 2号機R/Bへ到着
- ・12:10頃 作業開始
- ·13:10頃 作業終了
- ·13:35頃 装備脱衣
- ・13:45頃 退域モニターで顔面汚染を確認
- ・14:00頃 免震棟にて除染を開始
- ・15:12頃 放射性物質の内部取込みの恐れがあると判

断

- ・16:03頃 除染完了し入退域管理棟から退域
- ·16:45頃 WBC入室測定開始
- ·16:50頃 WBC退出
- ・17:05頃 入退域管理棟にて医師による問診



#### □被災者

二次下請け:男性,60代

1F作業経験:震災後 約7年

#### □装備 Rゾーン/R装備

全面マスク, Rヘルメット、綿帽子、タイベック、 アノラック(上下)、綿手袋, ゴム手袋(3重)、

靴下(3重)+ナイロン袋、R長靴

#### □推定要因(現在調査中)

聞き取り調査や、汚染が確認された顔面の部位、マスクの内側の 状況から、マスクを脱ぐ際にマスクの外側に付着していた汚染物 質が下唇に付着、その後鼻腔まで汚染が伝搬したものと推定され る。

#### □内部取込み被ばく線量(推定値)の評価について

γ核種: 0.09mSv

(WBC (NaI)により評価)

B核種: 1.09mSv

(WBC (NaI)の評価より鼻スミヤのB/y比を用い評価)

内部被ばく線量:1.18mSv

上記より、記録レベル(2mSv)未満と評価