

## 状況確認の結果について

### 1 概要

実施日時	令和2年3月4日（水）	市町村	本宮市
------	-------------	-----	-----

### 2 調査事項

調査事項	適	不適	特記事項
① 除去土壌等の保管状況	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
② 輸送車両の状況 (車両表示、携行品、積込作業、 飛散・流出防止対策など)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
③ 輸送経路の状況 (輸送経路、車両の運行状況など)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
④ 中間貯蔵施設での荷下ろしの状況	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### 3 現地の様子



除去土壌等の積込作業



除去土壌等の飛散・流出防止対策



輸送車両の携行品確認



一般道での車両運行状況