

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

令和2年 5月 1日（金）

### 2 確認箇所

1 / 2号機共用排気筒（1 / 2号機開閉所前から確認）

### 3 確認項目

1 / 2号機共用排気筒解体工事の状況

### 4 確認結果の概要

昨年8月1日に作業が開始された1 / 2号機共用排気筒解体工事は、最終ブロックである23ブロック目の解体が4月29日に完了し、本日（5月1日）、筒頂部から雨水が入り込むことを防止するための頂部蓋を設置する作業が行われたことから、作業状況を確認した。

- ・12時28分頃に頂部蓋の吊り上げが開始され、特段のトラブルなく、13時07分頃に設置が完了した。（写真1）
- ・東京電力によると、その後、13時22分に、頂部蓋設置作業に使用した自動玉外し装置が着座し、予定していた一連の解体作業が完了したとのことであった。




（写真1-1）

頂部蓋設置前の状況



（写真1-2）

頂部蓋設置中の状況①



(写真 1 - 3)  
頂部蓋設置中の状況②



(写真 1 - 4)  
頂部蓋設置後の状況

- 5 プラント関連パラメータ等確認  
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。