

# 台風19号により被災した箇所の復旧状況（新川 長町）

令和2年5月18日作成  
いわき建設事務所



堤防盛土施工中 張ブロック施工中

施工状況（令和2年5月1日）



被災状況（令和元年10月14日撮影）



5月末の完成を目標に堤防本体の護岸に着手しています。



堤防盛土、張ブロック施工中

施工状況（令和2年5月15日）