

台風19号により被災した箇所の復旧状況（夏井川 大念仏）

令和2年6月1日作成
いわき建設事務所



被災状況

(令和元年10月13日撮影)



川裏側 鋼矢板打設完了

(令和2年5月28日撮影)



川表側 コンクリート張ブロック完了
川裏側 鋼矢板打設中施工状況

(令和2年5月15日撮影)

川表側破堤部の護岸が、5月末に完了しました。引き続き、川裏側の護岸と天端舗装工について整備していきます。



川表側 コンクリート張ブロック完了

(令和2年5月29日) 撮影