

福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
平成30年 6月14日 (木)
- 2 確認箇所
がれき類一時保管エリアC
- 3 確認項目
がれき類一時保管エリアCの雨水対策の状況

4 確認結果の概要

がれき類一時保管エリアCにおいては、これまでの降雨時の調査で雨水集水枡から放射性ストロンチウムが検出され、対策としてシート養生等を実施中であることから、その対策の進捗状況を確認した。(前回確認：[4月23日](#))

- ・エリア北側では、対策が進捗しており、保管物をシート養生しやすいように保管物の高さが重機で均一に調整され、保管物が崩落しないよう周囲に大型土のうが設置されており、さらにその上に土砂が被せられていた。(写真1)
- ・また、当該エリアの枡には、前回確認時と比べて浄化材が追加で設置されていた。(写真2)



(写真1-1)



(写真1-2)



(写真2-1)



(写真2-2)

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。