

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年 6月21日 (木)

2 確認箇所

一時保管エリアAA

3 確認項目

一時保管エリアAAの状況

4 確認結果の概要

本年5月から大型機器除染設備が本格運用され、当該設備で除染、切断及び減容されたフランジタンク解体片はコンテナに収納され、一時保管エリアAAに保管され始めたことから、その保管状況を確認した。(前回確認：[平成29年9月27日](#))

- ・当該エリアはコンクリートが打設されており、フランジタンク解体片を収納したコンテナが1～2段積みで整然と保管されていた。(写真1)
- ・すべてのコンテナの保管状況を確認したが、コンテナから廃棄物が飛散等している様子は認められなかった。



(写真1-1)
エリア北側のコンテナの保管状況



(写真1-2)
エリア南側のコンテナの保管状況

5 プラント関連パラメータ確認

各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。