

福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
平成30年 6月29日（金）
- 2 確認箇所
土捨て場排水路（仮称）
- 3 確認項目
雨水排水モニタリング地点の周辺状況

4 確認結果の概要

前回（[6月26日](#)）に引き続き、廃棄物関連施設設置予定地周辺のモニタリング地点（土捨て場排水路（仮称））の周辺状況等を確認した。なお、現場確認時、降雨はなかった。

- ・当該排水路は、伐採木一時保管エリアGの北側に位置しており、単管パイプで囲われた場所に柵が設置されていた。確認時、主に上流側に設置されている沈砂池からの水が流入していた。（写真1）
- ・当該排水路周辺には、伐採木や伐採用の機材が置かれていたが、排水路の汚染源となるものは認められなかった。（写真2）



（写真1）



（写真2-1）



（写真2-2）

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。