

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

平成30年12月 6日 (木)

### 2 確認箇所

Dタンクエリア

### 3 確認項目

Dタンクエリアに設置されている雨水処理設備等の設置状況

### 4 確認結果の概要

Dタンクエリア北西側において、雨水処理設備等の増設に関する工事が実施されていることから、前回(7月24日)に引き続き、工事の進捗状況を確認した。

- ・ 前回確認時に設置工事が実施されていた雨水RO濃縮水処理装置の配電盤については、設置が完了していた。(写真1)
- ・ 作業員がタンク上部の清掃を実施していた(写真2)。また、一部の塗装やケーブル敷設が残っている状況であった。



(写真1)

雨水RO濃縮水処理装置  
が収納されたコンテナ

雨水RO濃縮水処理装置  
の配電盤



(写真2)

ろ過処理水受入タンク

雨水RO濃縮水  
タンク

雨水RO濃縮水  
タンク

- 5 プラント関連パラメータ等の確認  
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。