

福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
平成31年 1月23日 (水)
- 2 確認箇所
線量表示器設置箇所 (1, 2号機海側、3, 4号機海側、5, 6号機南側)
- 3 確認項目
線量表示器の設置状況
- 4 確認結果の概要
前回 (平成31年1月16日) に引き続き、線量表示器の設置状況を確認した。
 - ・本日は、6箇所の線量表示器のうち、T.P. 2.5m盤等にある、3箇所 (1, 2号機海側、3, 4号機海側、5, 6号機南側) の線量表示器を確認した。
 - ・線量表示器には、検出器、液晶表示盤、太陽光パネル及び無線による測定データ伝送装置が設置されており、未臨界監視対象機器のため移動不可であることを注意喚起する表示が掲示されていた。(写真1)



(写真1-1)
5, 6号機南側に設置された
線量表示器の状況



(写真1-2)
移動不可であることを注意喚起する
表示の状況

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。