

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

平成31年2月1日（金）

### 2 確認箇所

- ・ 1－4号機取水路開渠（メガフロート津波等リスク低減対策工事）
- ・ 南側放水口南側敷地（メガフロート津波等リスク低減対策工事）

### 3 確認項目

メガフロート津波等リスク低減対策工事の状況


### 4 確認結果の概要

前回（平成30年11月26日）に引き続き、メガフロート津波等リスク低減対策工事の進捗等を確認した。

- ・ 南放水口南側の海岸沿い敷地では、前回、石炭灰、セメント及び石膏等を原料にして、土木材料（捨石、砕石及びモルタル）を製造するプラントの建設工事が行われていたが、1月から本格稼働しており、本日は捨石の製造及び運搬が行われていた。（写真1）
- ・ 1－4号機取水路開渠内では、前回よりも海側遮水壁の防衛盛土工事が進捗していた。東京電力によると、3月末～4月上旬頃に完了するとのことであった。（写真2）



（写真1－1）



（写真1－2）



（写真2－1）



（写真2－2）

- 5 プラント関連パラメータ等の確認  
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった