

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日  
平成31年 2月14日 (木)
- 2 確認箇所  
G6タンクエリア
- 3 確認項目  
G6タンクエリアのリプレースの進捗状況
- 4 確認結果の概要  
前回 (平成30年11月9日) に引き続き、G6タンクエリアにおけるリプレース工事の進捗状況を確認した。
  - ・ 前回は基礎表面の切削工事が終了していたが、今回、エリアの南側に新たに10基の溶接型タンクが設置されていた。(写真1)
  - ・ エリアの中央付近では新たに基礎を設置する工事が行われていた。(写真2)



(写真1)



(写真2)

- 5 プラント関連パラメータ等の確認  
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。