

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成31年 3月11日（月）

2 確認箇所

G1タンクエリア

3 確認項目

G1タンクエリアにおけるブルータンク撤去工事及び溶接型タンク設置工事の進捗状況

4 確認結果の概要

前回に引き続き、G1タンクエリアにおけるブルータンクの撤去工事及び溶接型タンク設置工事の進捗状況について確認した。

（前回確認：[平成30年12月7日](#)）

- ・前回確認時には撤去途中であったエリア中央部のブルータンク42基が撤去されており、G1タンクエリアに埋設されていた100基のブルータンク全ての撤去が完了していた。（写真1）
- ・エリア北側には、G1タンクエリアから撤去したブルータンクの全数が専用の架台に2段積みで保管されていた。（写真2）
- ・前回確認時には溶接型タンク設置に向けた地盤改良工事が行われていたエリア南側では、タンクの基礎工事が始まっていた。（写真3）



（写真1-1）

前回撮影（平成30年12月7日）



（写真1-2）

今回撮影（平成31年3月11日）
（エリア中央部を北東側から撮影）



(写真 2-1)
 前回撮影 (平成 30 年 12 月 7 日)



(写真 2-2)
 今回撮影 (平成 31 年 3 月 11 日)
 (エリア北側を南西側から撮影)



(写真 3)
 (エリア南側を北東側から撮影)

- 5 プラント関連パラメータ等の確認
 各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。