

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成31年 3月20日（水）

2 確認箇所

ガレキ類一時保管エリアN

3 確認項目

ガレキ類一時保管エリアNの汚染拡大防止対策工事の進捗状況

4 確認結果の概要

ガレキ類一時保管エリアNには、汚染土壌が金属製容器に収納されて保管されており、汚染拡大防止対策として屋根や堰の設置工事等が進められていることから、前回に引き続き工事の進捗状況を確認した。

（前回確認：[平成30年12月18日](#)）


- ・前回確認時には工事途中であったエリア西側の屋根及び堰の設置が完了し、当該エリア全体に屋根や堰が設置されていた。（写真1）



(写真1-1)

エリア西側の状況

(前回(平成30年12月18日)撮影)



(写真1-2)

エリア西側の屋根及び堰の状況

(今回(平成31年3月20日)撮影)

5 プラント関連パラメータ等の確認

各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。