

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成31年3月27日（水）

2 確認箇所

ガレキ類一時保管エリアW1

3 確認項目

ガレキ類一時保管エリアW1における廃棄物の保管状況

4 確認結果の概要

ガレキ類一時保管エリアW1に保管されている廃棄物の固体廃棄物貯蔵庫第9棟への移動が行われていることから、当該エリアの現況を確認した。

（前回確認 平成30年10月15日）

- ・エリアの中央部に保管されていた汚染土壌等を収納していた大型土のうや資材類は全て移動が完了しており、エリア中央部に空きスペースができていた。（写真1）
- ・エリア中央部南側に保管されていた金属製コンテナの一部も移動されており、保管量が減少していた。（写真2）



（写真1-1）エリア中央部の状況
（前回（平成30年10月15日撮影））



（写真1-2）エリア中央部の状況
（今回（平成31年3月27日撮影））
（エリア西側から撮影）



(写真2)

エリア中央部南側の状況

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。