

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和元年7月31日（水）

2 確認箇所

- ・ T.P. 8.5m盤（1～4号機タービン建屋東側）
- ・ 2、3号機タービン建屋大物搬入口前

3 確認項目

- （1） 1～4号機タービン建屋東側構内整備工事の進捗状況
- （2） 2、3号機タービン建屋大物搬入口シャッター設置工事の進捗状況

4 確認結果の概要

- （1） 1～4号機タービン建屋東側構内整備工事の進捗状況について
T.P. 8.5m盤の整備に伴う既設建屋及び設備の撤去工事の状況を、これまでと同様に確認した。

○ 1号機タービン建屋東側（前回確認：[7月25日](#)）

- ・ 前回と比較したところ、建屋西部分の解体が進捗していた（写真1）
- ・ 建屋解体現場には、解体時に使用する散水設備が設置されていた。（写真2）



（写真1－1）
前回撮影（7月25日撮影）



（写真1－2）
今回撮影（7月31日撮影）
写真1－1赤丸部分の工事が進捗していた



(写真 2 - 1)

タンクからホースを重機まで延ばし、重機を操作し高さを確保し散水する



(写真 2 - 2)

散水ノズル部分拡大

○ 2号機タービン建屋東側 (前回確認: [6月24日](#))

- ・前回と比較したところ、軽油タンク跡地に前回確認時にはなかった金属スクラップが仮置きされていた。また、跡地周辺に資材が仮置きされていた。(写真 3)



(写真 3 - 1)

前回撮影 (6月24日撮影)



(写真 3 - 2)

今回撮影 (7月31日撮影)

写真 3 - 1 の赤丸部分に資材が仮置きされていた



(写真3-3)
写真3-2の黒丸部分拡大(北西側から撮影)

- 4号機タービン建屋東側(前回確認:[5月15日](#))
- ・前回と比較したところ、撤去が予定されていた薬品タンク(No.3苛性ソーダタンク、No.3硫酸タンク)とボイラー煙突が撤去されていた。(写真4~5)



(写真4-1)
前回撮影(5月15日撮影)
南西側から撮影



(写真4-2)
今回撮影(7月31日撮影)
西側から撮影



(写真5-1)
前回撮影(5月15日撮影)
南西側から撮影



(写真5-2)
今回撮影(7月31日撮影)
北東側から撮影

(2) 2、3号機タービン建屋大物搬入口シャッター設置工事の進捗状況について

前回(5月24日)に引き続き、2、3号機タービン建屋大物搬入口で行われているシャッター設置工事の進捗状況を確認した。

- ・2、3号機ともにタービン建屋大物搬入口のシャッター設置工事が完了していた。

5 プラント関連パラメータ確認

各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。