

福島第一原子力発電所現地確認報告書


- 1 確認日
令和2年2月28日（金）
- 2 確認箇所
5／6号機北側造成地（大型廃棄物保管庫建設予定地）
- 3 確認項目
大型廃棄物保管庫建設工事の状況並びに地盤改良の状況

4 確認結果の概要

前回（1月9日）に引き続き、敷地北側の造成地において建設が進められている大型廃棄物保管庫^{※1}の建設工事の状況を確認した。（図1）

- ・地盤改良施工機を用いた地盤改良作業は終了しており、地盤改良施工機も撤去されていた。（写真1）
- ・東京電力によると、地盤改良後に実施する表層土の掘削もほぼ終了しているとのことであった。

※1 大型廃棄物保管庫：汚染水処理装置（セシウム吸着装置等）から発生する二次廃棄物（使用済吸着塔）等、大型で重量のある廃棄物を保管する施設



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1)
南西側から撮影

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。