


## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日  
令和2年3月31日（火）
- 2 確認箇所  
1／2号機SGTS配管近傍（1／2号機開閉所前から確認）
- 3 確認項目  
1／2号機SGTS配管撤去に向けた現場調査の準備状況
- 4 確認結果の概要

1／2号機非常用ガス処理系（以下、「SGTS」という。）配管については、1／2号機廃棄物処理設備建屋雨水対策工事に干渉していること等の理由により撤去することが計画されている。

SGTS配管撤去前に、排気筒に接続されている2号機オフガス系配管を穿孔しカメラ等でSGTS配管内部の汚染状況等の調査を実施することが予定されており、当該調査の準備作業が実施されていることから状況を確認した。（前回確認：[令和2年3月27日](#)）

- ・1／2号排気筒モニタ機器収納小屋南側及び2号機オフガス系配管とハウスの接合部に新たに遮へいが設置されていた。また、2号機オフガス系配管付近で東京電力社員及び協力企業作業員が作業を行っていた。（写真1）



(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)  
前回(令和2年3月27日)撮影



(写真1-2)  
今回(令和2年3月31日)撮影

5 プラント関連パラメータ等確認

本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。