


1. 工事進捗状況(写真集)

(1) 夏井川 狭窄部伐木・掘削工

- ・ 夏井川で10本、好間川で2本の工事を契約済。
- ・ 夏井川では、伐採を行っており9月から順次掘削を開始し、残土を搬出予定。

① 平中塩字沖(防災ステーション付近)




【施工前】




【施工中】

② 小川町三島字瀬棚(三島堰下流)



【施工前】




【施工中】

③ 平中平窪字戸川原(常磐自動車道下流)



【施工前】



【施工中】

1. 工事進捗状況(写真集)

(2)好間川 狭窄部掘削工・好間川では、8月4日から掘削した残土を搬出中。

