

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和2年9月16日（水）

2 確認箇所

No. 3、4重油タンク


3 確認項目

No. 3、4重油タンク解体工事の状況

4 確認結果の概要

本年6月から開始されたNo. 3、4重油タンク解体工事の進捗状況を確認した。（図1）（前回確認：[令和2年8月6日](#)）

- ・重油タンク本体の解体は着手されておらず、周辺での作業も行われていなかった。（写真1）
- ・東京電力によると、重油タンク本体解体工事の詳細工程の調整等を行っており、近々、タンク本体の解体工事に着手するとのことであった。



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)

No. 3、4重油タンクの概観①
(北西側から撮影)



(写真1-2)

No. 3、4重油タンクの概観②
(南東側から撮影)

5 プラント関連パラメータ等確認

本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。