

福島第一原子力発電所

5・6号機側取水口付近のシルトフェンスの切断状況について


9月26日午前10時42分頃、5、6号機側取水口付近に設置したシルトフェンスの切断を別作業を実施していた協力企業作業員が発見した。

現在、台風の影響により湾内の波が高いため、安全が確保出来る状況になり次第、補修を実施する。破損原因についてはシルトフェンスを回収し調査・評価を行う予定。

<5、6号機シルトフェンス設置目的>

本フェンスは、5・6号機の取水に伴い、港湾内の海底土砂が海底土被覆エリアや5・6号機取水口に流入することを防止するものである。

【位置図】



平成25年9月26日撮影 東京電力株式会社

港湾内地図

