



# 台風19号により被災した箇所の復旧状況（館岩川 伊与戸）

令和2年10月5日作成

山口土木事務所



被災箇所



施工状況（令和元年12月撮影）



被災状況（令和元年10月15日撮影）



被災状況（令和元年10月15日撮影）