

台風19号により被災した箇所の復旧状況 (夏井川 戸川原)

令和2年10月30日作成
いわき建設事務所




被災状況

(令和元年10月22日撮影)



天端舗装施工状況

(令和2年10月29日撮影)



川表側 コンクリート張ブロック完了 (9月末)

(令和2年10月29日撮影)

コンクリート張ブロックの設置が完了し、天端舗装工に向けた準備を行っています。



川裏側 コンクリート張ブロック完了 (10月末)

(令和2年10月29日撮影)