


福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
令和2年11月27日（金）
- 2 確認箇所
6号機北西側（詰込み済みコンテナ仮保管エリア）
- 3 確認項目
2号機燃料取出し用構台設置に向けた地盤改良工事のガレキ等コンテナ仮保管場所の状況の確認
- 4 確認結果の概要

2号機原子炉建屋南側ヤードにおいて2号機燃料取出し用構台設置に向けた準備工事が進められている。工事により撤去されたガレキ等はコンテナに詰込まれ6号機北西側で仮保管されていることから、コンテナ仮保管場所の現状を確認した。（図1）

- ・前回確認時（[令和2年10月14日](#)）は整備作業（砕石敷き均し、敷鉄板設置）が行われており、コンテナは搬入されていなかったが、今回は敷鉄板の上にガレキ等が詰込まれたコンテナが2段積みで設置されていた。（写真1）
- ・現場確認時にはコンテナの搬入、荷降ろし作業が行われていた。（写真2）
- ・敷地の北側では引き続き砕石敷き均し作業が行われていた。（写真3）



（図1） 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)
詰込み済みコンテナ仮保管エリア
(6号機北西側)の状況
(南側から撮影)
(令和2年10月14日撮影)



(写真1-2)
同左
(令和2年11月27日撮影)



(写真2)
コンテナの荷降ろし作業の状況
(北側から撮影)



(写真3)
敷き均し作業の状況

- 5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。