

令和元年台風19号被災箇所復旧状況

飯野三春石川線 玉川村大字南須釜字千五沢地内 延長 L=40m

被災状況



被災状況



位置図



完成状況

令和3年1月完成



令和元年台風19号被災箇所復旧状況

白河石川線 石川町字王子平地内 延長L=91.0m

被災状況



応急復旧後



位置図



完成状況



完成状況
(河川側)



令和元年台風19号被災箇所復旧状況

飯野三春石川線 石川町大字湯郷渡字米子平地内 延長L=15.2m

被災状況



被災状況



位置図



完成状況



令和元年台風19号被災箇所復旧状況

赤坂西野石川線 石川町大字山形字大室地内 延長L=15.8m

被災状況



被災状況



位置図



完成状況



令和元年台風19号被災箇所復旧状況

いわき石川線 古殿町大字松川字水沼地内 延長L=65.7m

被災状況



被災状況



位置図



完成状況



令和元年台風19号被災箇所復旧状況

塙泉崎線 浅川町大字滝輪地内 延長 L=78.0m

被災状況



被災状況



位置図



完成状況

令和2年9月完成



令和元年台風19号被災箇所復旧状況

阿武隈川 矢吹町陣ヶ岡 2号 延長 L=465.5m

被災状況



被災状況



位置図



完成状況

令和2年8月完成

