

【久戸沢橋旧橋撤去状況】

先日掲載した久戸沢橋の旧橋（上部工）撤去状況を紹介します。

まず始めに橋を支える支保工及び作業ヤードを整備します。（写真2枚目）

次に橋面舗装及び高欄等を撤去した後、コアドリルを使い橋桁をカッターで切断するための穴を開けます。（写真3枚目）地覆、床版、底版の順にブロックごとにカッターで切断し80tクレーンで吊り上げ解体・撤去します。（写真4、5、6、7枚目）同様に主桁（ウェブ）を解体・撤去します。（写真8、9）最後に仮設設備を撤去し作業完了です。（写真10）

#南会津建設#南会津#福島#ふくしま#東北#建設#土木#福島県

#minamiaizu#fukushima#japan#civil_engineering#construction#桧沢川#久戸沢橋#橋#クレーン#南会津町#福米沢#橋#bridge

