

令和2年度第3回
福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会
次 第

1 方 法：書面開催

2 日 程：令和3年3月8日

3 議 題

(1) 津波対策

ア 日本海溝津波に対する防潮堤の設置について

イ 建屋開口部の閉塞について（水密扉の設置状況等）

ウ メガフロートの着底と今後の活用について

(2) 1号機 PCV 内部調査について

(3) 2号機に係る状況

ア PCV 内部調査および燃料デブリ試験的取出しの準備状況について

イ 使用済燃料プールからの燃料取り出し準備状況について

(4) 3号機使用済燃料プールからの燃料取り出しについて

(5) 汚染水処理に係る状況

ア 除染装置 (AREVA) スラッジ回収に向けた取組みについて

イ ゼオライト土のう回収に向けた取組みについて

(6) 2月13日に発生した福島県沖の地震に対する福島第一・第二原子力発電所の対応状況について

(7) 福島第二原子力発電所における無効化処理済みのIDカード紛失事案について

【配付資料】

(次第)

資料 No.	資料名
資料 1	津波対策の進捗状況について
資料 2	1号機原子炉格納容器内部調査について
資料 3 - 1	2号機原子炉格納容器内部調査および燃料デブリ試験的取出しの準備状況について
資料 3 - 2	2号機使用済燃料プールからの燃料取出し準備状況（構台設置等）について
資料 4	3号機使用済燃料プールからの燃料取出しについて
資料 5 - 1	除染装置スラッジ回収に向けた取組みについて
資料 5 - 2	ゼオライト土嚢回収に向けた取組みについて
資料 6 - 1	福島第一原子力発電所における2月13日発生地震対応状況について
資料 6 - 2	福島第一・1号機および3号機原子炉格納容器における水位低下について
資料 6 - 3	福島第一原子力発電所3号機原子炉建屋の地震観測について
資料 6 - 4	福島第一原子力発電所2月13日の地震によるタンクの滑動（ずれ）等発生状況と対応
資料 6 - 5	福島第二原子力発電所における2月13日発生地震対応状況について
資料 7	福島第二原子力発電所におけるIDカード紛失事案について