

清水地区

住宅等被害	1,346
全壊	47
大規模半壊	60
半壊	455
半壊に至らない	784
商工観光施設	7




液状化によるマンホール隆起状況



全景（被災人家と倒壊擁壁状況）



○部 擁壁破壊状況



防火水槽
(躯体への亀裂損傷による漏水)

一歪森緑地
(擁壁の変動)

【効果促進事業】
造成宅地関連環境整備対策事業

【基幹事業】
造成宅地滑動崩落緊急対策事業
(一歪森)

森合緑地
(園路広場の陥没)

凡 例	
事業箇所	●
農業施設被害	●
道路施設被害	—
公園施設被害	●
下水道施設被害	●
その他被害	●