

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和3年 2月19日（金）

2 確認箇所

新事務本館

3 確認項目


1号機及び3号機の原子炉格納容器水位低下の状況について

4 確認結果の概要

本日夕方、東京電力から1号機及び3号機の原子炉格納容器に水位低下が見られることの報告があったことから、新事務本館の緊急時対策室において、情報収集を行った。（図1）

なお、東京電力によれば、2月18日に1号機の原子炉格納容器水位に低下が見られたことから、関連パラメータを評価したところ、本日、1、3号機ともに原子炉格納容器水位低下傾向にあるものと判断したとのことであり、敷地境界モニタリングポスト及びダストモニタ等の数値に有意な変動は認められないことから外部への影響はないものと判断しているとのことである。

- ・緊急時対策室内の東京電力社員によれば、現在、情報収集を行っているところであり、明日改めて対応を検討する予定とのことであった。



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図