

福島第一原子力発電所現地確認報告書


- 1 確認日
令和3年4月8日（木）
- 2 確認箇所
瓦礫保管エリア一時保管施設（AAエリア）
- 3 確認項目
地震発生後の状況確認

4 確認結果の概要

令和3年2月13日の福島県沖を震源とする地震により瓦礫保管エリア一時保管施設の瓦礫コンテナに転倒及び傾きが発生したことから、前回（3月11日）に引き続き状況を確認した。（図1）

なお、前回の現地確認では、施設基礎の調査を実施するために瓦礫コンテナの移動スペースを確保することから、隣接する使用済保護衣等保管エリアで1 m³コンテナの搬出作業が行われていた。

- ・確認した範囲で瓦礫コンテナに新たな転倒や傾きは見られず、また、瓦礫コンテナの移動は開始されていなかった。施設入口には引き続き立入禁止の措置が講じられていた。（写真1）
- ・使用済保護衣等保管エリアでは、前回、隣接する瓦礫保管エリア一時保管施設近くに保管されていたコンテナ等が搬出されていた。（写真2）



（図1） 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)
コンテナの転倒及び傾きの状況 ①
(西側)



(写真1-2)
コンテナの転倒及び傾きの状況 ②
(東側)



(写真1-3)
入口の立入禁止措置の状況
(「転倒の恐れがあるため立入禁止」の表示)



(写真2-1)
使用済保護衣等保管エリア
前回の状況 (3月11日撮影)



(写真2-2)
同左
今回の状況 (4月8日撮影)

- 5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。