

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和3年4月12日（月）

2 確認箇所

Eタンクエリア

3 確認項目


Eタンクエリアのフランジ型タンク解体工事の進捗状況

4 確認結果の概要

福島第一原子力発電所では、タンクからの漏えいリスク低減を図るため、フランジ型タンクから溶接型タンクへの入れ替えを進めている。

前回（2月10日）に引き続き、Eタンクエリアのフランジ型タンク解体工事の進捗状況を確認した。（図1）

- ・エリア内の全49基のタンクのうち39基が解体完了しており、現場には解体中1基を含む計10基のタンクが確認された。また、解体中のタンクのものと見られる側板が運搬車両に積載され、シート養生されていた。（写真1）
- ・エリア内では、解体の完了したタンク周辺から足場として敷かれた碎石の除去作業が行われており、コンテナに収納され現場に仮置きされていた。（写真2）



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)
解体予定のタンクの状況



(写真1-2)
タンク側板の積載等の状況



(写真2)
砕石除去の状況

- 5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。