


## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日  
令和3年7月13日（火）
- 2 確認箇所  
瓦礫類一時保管エリアAA
- 3 確認項目  
瓦礫類一時保管エリアAAの状況確認

### 4 確認結果の概要

令和3年2月13日の福島県沖を震源とする地震により瓦礫類一時保管エリアAA（以下「一時保管エリアAA」という。）のコンテナに転倒及び傾きが発生し、その後、復旧作業等が実施されていることから、前回（令和3年6月3日）に引き続き状況を確認した。（図1）

- ・前回確認時には2～4段積みで保管されていたコンテナを2段積みにするためのコンテナ移動作業が実施されていたが、今回確認時には一時保管エリアAAに保管されているコンテナは全て2段積みになっていた。また、隣接する使用済保護衣等一時保管エリアにも一部のコンテナが移動され、全て2段積みで保管されていた。（写真1）
- ・地震の揺れにより転倒し、一部が破損したコンテナはエリア入口付近に保管されていた。（写真2）
- ・現場確認時、コンテナの移動に用いたクレーン車のブーム解体後の運搬作業等が実施されていた。（写真3）



(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)  
エリア北側のコンテナ保管状況  
(西側から撮影)



(写真1-2)  
エリア南側のコンテナ保管状況  
(西側から撮影)



(写真1-3)  
隣接する使用済保護衣等一時保管  
エリア  
(北側から撮影)



(写真2)  
エリア入口に保管されていた一部が  
破損したコンテナ



(写真3)  
クレーン車と解体されたブームの  
状況

5 プラント関連パラメータ確認

各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。