

# 令和3年度 河川災害復旧事業

R1 災  
台風19号

阿武隈川 矢吹町大字谷中2号地内 延長 L=204.0m

被災状況



完成状況



位置図



完成状況

令和3年9月完成



# 令和3年度 河川災害復旧事業

R1 災  
台風19号

社川 石川町大字新屋敷2号地内 延長 L=126.0m

被災状況



完成状況



位置図



完成状況

令和3年9月完成



# 令和3年度 河川災害復旧事業

R1 災  
台風19号

社川 浅川町大字福貴作1号地内 延長 L=147.0m

被災状況



完成状況



位置図



完成状況

令和3年9月完成



# 令和3年度 河川災害復旧事業

R1 災  
台風19号

## 鮫川 古殿町大字田口地内 延長 L=139.7m


被災状況



完成状況



位置図



完成状況

令和3年9月完成



# 令和3年度 河川災害復旧事業

R1 災  
台風19号

北須川 平田村大字西山字真弓1号地内 延長 L=39.0m


被災状況



完成状況



位置図



完成状況

令和3年9月完成



# 令和3年度 河川災害復旧事業

R1 災  
台風19号

北須川 平田村大字西山字真弓2号地内 延長 L=45.0m


被災状況



完成状況



位置図



完成状況

令和3年9月完成

