

福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会
平成25年度第1回 環境モニタリング評価部会 次第

日時 平成25年7月11日(木)
13時30分～
場所 杉妻会館 4階 牡丹
(福島市杉妻町3-45)

1 開 会

2 あいさつ

3 委員紹介

4 議 事

(1) タービン建屋東側における地下水等のモニタリング状況と対策
について

(2) 海域モニタリングについて

(3) その他

5 閉 会

[配付資料一覧]

- ・ 次第、配付資料一覧（本紙）
- ・ 出席者名簿
- ・ 座席表
- ・ 環境モニタリング評価部会運営要領

議事(1)

- 資料 1-1 福島第一原子力発電所 構内配置図（東京電力株）
- 資料 1-2 汚染水対策ならびに地下水バイパスについて（東京電力株）
- 資料 1-3 福島第一原子力発電所の放射性物質の放出状況の現状について
（東京電力株）
- 資料 1-4 2～4号機海水配管トレンチについて（東京電力株）
- 資料 1-5 平成25年度東京電力福島第一原子力発電所周辺環境モニタリング計画
（東京電力株）
- 資料 1-6 平成25年度東京電力福島第二原子力発電所周辺環境モニタリング計画
（東京電力株）

議事(2)

- 資料 2-1 東京電力福島第一原子力発電所事故以降の海域モニタリングについて
（原子力規制庁）
- 資料 2-2 原子力発電所周辺モニタリング結果（福島県）
- 資料 2-3 福島第一原子力発電所周辺海域におけるモニタリングの強化について
（福島県）

議事(3)

- 資料 3 平成25年度福島県の発電所周辺環境モニタリング計画（福島県）