

安全確認の実施結果について





1 概要

実施日時	令和3年9月17日（金）	実施場所	郡山市
------	--------------	------	-----

2 確認結果

確認項目	適	不適	特記事項
① 除去土壌等の保管状況	■	□	
② 積込作業	■	□	
③ 積込前のシート状況確認	■	□	
④ 輸送車両の状況 (飛散・流出防止対策)	■	□	

3 作業の様子

	
除去土壌等の保管状況	除去土壌等の積込作業
	
車両の点検状況	輸送車両の携行品