

# 安全確認の実施結果について

## 1 概要

実施日時	令和3年10月25日（月）	実施場所	大熊町(1)
------	---------------	------	--------

## 2 確認結果

確認項目	適	不適	特記事項
① 除去土壌等の積込作業	■	□	
② フレコンの結束状況	■	□	
③ フレコンの固定状況	■	□	
④ 飛散防止対策	■	□	

## 3 作業の様子



除去土壌等の積込作業



フレコンの結束状況



フレコン固定状況



飛散防止対策