

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日
令和4年1月25日（火）

2 確認箇所
・ G4南タンクエリア周辺
・ J2タンクエリア周辺

3 確認項目
労働安全の確保状況

4 確認結果の概要

県は福島第一原子力発電所内において、適切に労働安全が確保されているか、労働環境の改善や労働災害防止対策が確実に実施されているか等を確認するため、定期的に富岡労働基準監督署の臨検監督に同行している。（前回確認：令和3年9月8日）

今回はG4南タンクエリア周辺及びJ2タンクエリア周辺の作業現場において、重機の運転者の技能講習修了証等による資格の有無、年次点検等各種点検の実施状況の確認を行うとともに、作業スケジュールや作業体制、安全確保対策等に関して作業員への聴き取り調査を実施した。（写真1）



(写真1-1)
聴き取り調査の様子（1）



(写真1-2)
聴き取り調査の様子（2）

5 プラント関連パラメータ等の確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。