

公共下水道の津波被害状況とその復旧状況 写真:ポンプ場編

(被災状況)

(復旧状況)



写真1-1 関田ポンプ場(いわき市) 大型引戸門扉被災状況

復旧工事



写真1-2 関田ポンプ場(いわき市) 大型引戸門扉復旧状況



写真2-1 関田ポンプ場(いわき市) 流入渠底板被災状況

復旧工事



写真2-2 関田ポンプ場(いわき市) 流入渠底板復旧状況