

# 安全確認の実施結果について





## 1 概要

実施日時	令和4年10月31日（月）	実施場所	浪江町(2)
------	---------------	------	--------

## 2 確認結果

確認項目	適	不適	特記事項
① 除去土壌等の保管状況	■	□	
② 除去土壌等の積込作業	■	□	
③ 飛散・流出防止対策	■	□	
④ 輸送車両の携行品	■	□	

## 3 作業の様子

	
<p>除去土壌等の保管状況</p>	<p>除去土壌等の積込作業</p>
	
<p>飛散・流出防止対策</p>	<p>輸送車両の携行品</p>