


ALPS 処理水希釈放出設備 現地確認結果 報告書(概要)

確認年月日	令和 4 年 10 月 13 日(木)	確認目的	工事の進捗、安全対策等	
確認箇所	5・6号機敷地護岸ヤード			
確認設備	<input type="checkbox"/> 測定・確認用設備	<input checked="" type="checkbox"/> 移送設備	<input checked="" type="checkbox"/> 希釈設備	<input type="checkbox"/> その他
確認結果	<p>希釈放出設備の一部である、立坑（上流水槽）及び放水トンネル、移送設備の一部である ALPS 処理水移送配管の設置工事が行われていることから状況を確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 放水トンネル内部では、前回確認時に行われていた掘進設備の配置換えが完了し、掘進に必要な設備を後続台車に乗せて進む本掘進が進められていた。（写真 1）</li> <li>・ 放水立坑（上流水槽）設置箇所では、水槽設置箇所底部の地盤に対して、重機を用いた地盤改良が行われていた。（写真 2）</li> <li>・ 5号機取水路では異物混入を防ぐためのスクリーン設備の設置が進められていた。現場確認時、スクリーン設備に金属製の網を設置する作業を行っていた。（写真 3）</li> <li>・ 5・6号機南側の法面および 33.5m 盤では、ALPS 処理水移送配管と配管サポートの設置が進められていた。（写真 4）</li> </ul>			
				
	(写真 1) トンネル内部の状況	(写真 2)	立坑（上流水槽）設置箇所の状況	
				
	(写真 3)	(写真 4)	ALPS 処理水移送配管の設置状況	
取水口におけるスクリーン設備設置の状況				