

# 安全確認の実施結果について





## 1 概要

実施日時	令和5年6月27日（火）	実施場所	大熊町
------	--------------	------	-----

## 2 確認結果

確認項目	適	不適	特記事項
① 除去土壌等の保管状況	■	□	
② 除去土壌等の積込作業	■	□	
③ 飛散・流出防止対策	■	□	
④ 輸送車両の携行品	■	□	

## 3 作業の様子

	
除去土壌等の保管状況	除去土壌等の積込作業
	
飛散・流出防止対策	輸送車両の携行品