

檜葉駐在現地確認結果（速報）

平成26年4月14日

原子力安全対策課

1 H5タンクエリア脇に置かれたプラスチックタンクからの水漏れについて



漏洩したプラスチックタンクと漏洩部



破損部拡大



土壌回収状況
（完了）

2 集中廃棄物処理施設焼却工作建屋への滞留水の誤った移送について



プロセス建屋電源盤



焼却工作建屋移送配管



地下階への階段
超音波水位計により水位測定