

ALPS 処理水希釈放出設備 現地確認結果 報告書(概要)

確認年月日	令和5年8月29日(火)	確認目的	ALPS 処理水希釈放出設備の巡視点検の状況確認(放出6日目)	
確認箇所	5・6号機敷地護岸ヤード、K4タンクエリア、多核種移送設備建屋			
確認設備	<input checked="" type="checkbox"/> 測定・確認用設備	<input checked="" type="checkbox"/> 移送設備	<input checked="" type="checkbox"/> 希釈設備	<input type="checkbox"/> その他
確認結果	<p>ALPS 処理水希釈放出設備について、各設備の巡視点検の実施状況を確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>東京電力社員2名がチェックシートを用いて巡視点検を実施しており、本日の巡視点検において異常は確認されなかった。なお、処理水放出開始から本日(6日目)まで、設備の異常は確認されていないとのことだった。(写真1)</li> </ul>			
				
	(写真1-1) ALPS 処理水サンプルタンク現場盤の点検状況	(写真1-2) 移送ポンプの点検状況		
				
(写真1-3) 移送設備に係る電源盤等の点検状況	(写真1-4) 海水移送ポンプの点検状況			