

ALPS 処理水希釈放出設備 現地確認結果 報告書(概要)

確認年月日	令和5年10月26日(木)	確認目的	ALPS 処理水希釈放出設備の点検状況確認	
確認箇所	5・6号機敷地護岸ヤード			
確認設備	<input type="checkbox"/> 測定・確認用設備	<input type="checkbox"/> 移送設備	<input checked="" type="checkbox"/> 希釈設備	<input type="checkbox"/> その他
確認結果	<p>第2回放出が10月23日に終了し、ALPS 処理水希釈放出設備の放水立坑（上流水槽）内の点検等が行われていることからその状況を確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> 壁や床のひび割れや防水塗装の亀裂は認められなかった。（写真1） 			
				
	(写真1-1) 上流水槽内部の状況		(写真1-2) 上流水槽壁面の状況	