



ALPS 処理水希釈放出設備 現地確認結果 報告書(概要)

確認年月日	令和5年11月2日(木)	確認目的	ALPS 処理水第3回放出の状況(放出開始日)	
確認箇所	K4タンクエリア、多核種移送設備建屋、免震重要棟			
確認設備	<input checked="" type="checkbox"/> 測定・確認用設備	<input checked="" type="checkbox"/> 移送設備	<input type="checkbox"/> 希釈設備	<input checked="" type="checkbox"/> その他
確認結果	<p>ALPS 処理水の第3回目の放出が測定・確認用タンクA群を対象に、本日開始されることから、放出開始操作などの状況を確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 系統のライン構成及び各計器(流量計等)の動作状況等を確認後、10時21分に海水移送ポンプ(A)を起動、10時40分に海水移送ポンプ(C)を起動して、海洋放出が開始された(10月31日に上流水槽に貯められていたALPS 処理水の放出)。 ・ その後、11時31分に処理水移送ポンプ(A)を起動し、測定・確認用タンクA群からALPS 処理水を連続的に放出する工程が開始された。 ・ 放出にあたり、漏えい検出器の作動やその他の警報の発生はなく、設備の異常は確認されなかった。(写真1) ・ 上流水槽北側に設置された試料採取設備(サンプリングラック)において、14時から採取作業が行われた。(写真2) 			
				
	(写真1) ALPS 処理水移送ポンプの確認状況		(写真2) 試料採取の状況	