

ALPS 処理水希釈放出設備 現地確認結果 報告書(概要)

確認年月日	令和5年11月7日(火)	確認目的	ALPS 処理水第3回放出の状況(放出6日目)	
確認箇所	K4タンクエリア、5、6号機敷地護岸ヤード			
確認設備	<input type="checkbox"/> 測定・確認用設備	<input type="checkbox"/> 移送設備	<input checked="" type="checkbox"/> 希釈設備	<input checked="" type="checkbox"/> その他
確認結果	<p>10月31日からALPS 処理水の3回目の放出が行われているため、5、6号機敷地護岸ヤードにおけるALPS 処理水希釈放出設備の状況を確認した。</p> <ul style="list-style-type: none"> 稼働している海水移送ポンプ(A)(C)や、放水立坑周囲、放水立坑(上流水槽)頂版上の状況を確認したが、特に異常は見られなかった。(写真1) 			
				
	(写真1-1) 海水移送ポンプ(C)の状況		(写真1-2) 放水立坑(上流水槽)頂版上の状況	