

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和6年3月19日（火）

2 確認箇所

瓦礫類一時保管エリアC、E1、P1及びP2

3 確認項目

地震発生後の瓦礫類一時保管エリアC、E1、P1及びP2の状況

4 確認結果の概要

今般、福島県沖を震源とする地震が連続して発生しており^{*}、3月15日及び3月17日に立地町で震度4を記録する地震が発生したことから、令和4年3月16日に発生した地震の影響でコンテナの位置ずれ等が発生した瓦礫類一時保管エリア（以下「一時保管エリア」という。）C、E1、P1及びP2の状況を確認した。（図1）（前回確認：[令和4年7月26日](#)（C）、[令和6年3月7日](#)（E1）、[令和5年3月28日](#)（P1、P2））

（1）一時保管エリアC

- ・ほとんどの瓦礫類はシートに覆われており、特にシートの破損などは確認されなかった。（写真1）
- ・コンテナは3段で積まれており、前回と同様にコンテナにずれがあったが、転倒や傾きは確認されなかった。（写真2）
- ・「屋外一時保管エリアC解消に向けた試験施工（当該エリアに保管されている瓦礫類のうち金属を構内の減容施設に運搬し減容処理を行う。）」が実施されていた。（写真3）

（2）一時保管エリアE1


- ・シートに覆われた瓦礫類やコンテナに転倒や傾き及びシートの破損などは確認されなかった。（写真4）

（3）一時保管エリアP1、P2

- ・瓦礫類にくずれは見られなかった。（写真5）
- ・コンテナに転倒や傾きは確認されなかった。（写真6）

※ 今般の福島県沖を震源とする地震の発生状況

3月13日午後20時24分頃	マグニチュード4.7	立地町震度3
3月15日午前0時14分頃	マグニチュード5.8	立地町震度4
3月17日午前6時17分頃	マグニチュード5.4	立地町震度4



(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1)
一時保管エリアCの状況



(写真2-1)
一時保管エリアCのコンテナの状況
(令和4年7月26日)



(写真2-2)
一時保管エリアCのコンテナの状況
(令和6年3月19日)



(写真3)
一時保管エリアCにおける「屋外一時保管エリアC解消に向けた試験施工」の状況



(写真4)
一時保管エリアE1のコンテナ及び瓦礫類の状況



(写真5)
一時保管エリアP1の瓦礫類の状況



(写真6-1)
一時保管エリアP1のコンテナの状況①



(写真6-2)
一時保管エリアP1のコンテナの状況②



(写真6-3)
一時保管エリアP2のコンテナの状況①



(写真6-4)
一時保管エリアP2のコンテナの状況②

- 5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。