

旧いわき技術支援センター アスベスト有無事前調査 詳細表

資料番号(施設名)

ページ数

東屋

1/1

【対象物件】

施設名	東屋	建物構造	S造
竣工年			
所在地	いわき市常磐下船尾杭出作23-32	建物用途	公共試験研究施設
階 数	地上1階	工 作 物	
延床面積	m ²		

調査の種類

石綿障害予防規則第3条に基づく事前調査

調査期間	書面調査		目視調査	
	2024年5月8日			
実 施 者	氏 名	氏 名	氏 名	氏 名
	氏 名	氏 名	氏 名	氏 名
	三文字 由行	三文字 由行	三文字 由行	三文字 由行
	及川 尚希	及川 尚希	及川 尚希	及川 尚希

[illegible]

	1)該当項目	3)判断根拠とした文書の種類	4)添付資料番号を明記する	5)整合性の記載事例	6) 記載事例
石綿が含有している					
石綿の含有は不明	2)設計図書がある場合に記入			○：書面と同じ建材が現地で確認された場合 ×：書面と同じ建材が現地で確認されなかった場合 (別の建材が確認された)	・図面は収付材となっているが、実物は成形板 ・改修の痕跡あり ・aマークあり、JISマークあり
石綿は含有していない				一：書面にない建材が現地で確認された場合	・メーカー名、ロット番号あり